

VGM Risicoanalyse Grond en Wegen

Werken langs de weg Algemeen	Verantwoordelijke	Arborisico	Consequentie	Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Effect / Ernst	Risico	Maatregel	Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Effect / Ernst	Risico
Onbekendheid met werken aan de weg	(Hoofd)uitvoerder	Letsel	letsel door onvoldoende of geen scholing en/of instructie	6	3	15	270	Vooraf scholing en/of doelmatige instructie aan alle betrokkenen "werken langs de weg"	0,5	3	15	22,5
Onvoldoende aandacht voor werkzaamheden door wegwerker	(Hoofd)uitvoerder	Letsel	Aangereden worden	6	6	15	540	Alertheid van elke wegwerker en chauffeurs. Snelheidsbeperking	0,5	6	15	6
Te hoge snelheid werkverkeer	(Hoofd)uitvoerder	Letsel	aanrijding door wegverkeer	6	6	15	540	Snelheidsbeperking op de bouwwegen van Max 15 km/uur. Toezicht op snelheid voertuigen. Instructie chauffeurs	0,5	6	15	6
Aan de weg werken met onvoldoende of geen afzetting	(Hoofd)uitvoerder	Letsel	aangereden worden door onvoldoende of geen afzetting	3	6	15	270	Niet werken zonder afzetting controle afzetting (wzhdn stoppen) direct contact opnemen met hoofd uitvoerder/verkeerscoördinator en wachten op een veilige locatie.	1	0	6	6
Buiten de afzetting werken	(Hoofd)uitvoerder	Letsel	Aangereden worden door verkeer omdat men buiten de afzetting werkt	3	6	15	270	Niet werken zonder afzetting. (stoppen wzhdn) Afzetting aanpassen aan de werkzaamheden. Tot aan aanpassingen wzhdn in dat gebied.	0,1	6	1	0,6
Onvoldoende zichtbaar werken voor de weggebruiker	(Hoofd)uitvoerder	Letsel	Aangereden worden	6	6	15	540	Draag oranje RWS model hesje/jas en broek. Bespreken tijdens project introductie	0,5	6	15	45
Werken binnen de uitbuiging van een flex. Barrier	(Hoofd)uitvoerder	Letsel	Aangereden worden	6	2	7	84	Werkzaamheden binnen de uitbuiging zo veel mogelijk beperken in tijd. Werken in zichtveld van het verkeer. Wegwerker instrueren op dit risico.	1	2	7	14
Werken in complexe verkeerssituaties	(Hoofd)uitvoerder	Letsel/schade	aangereden worden	6	6	7	252	Opstellen en werken conform verkeersplan	0,5	6	7	21
Aanbrengen wegafzetting	Uitvoerder	Letsel	aangereden worden	6	3	15	270	Juiste werkvolgorde /binnen af te zetten werkvak blijven/oogcontact houden met verkeer/minimaal cursus veilig werken langs de weg	0,5	3	15	22,5
Onderhouden wegafzetting	Uitvoerder/medewerker	Letsel	aangereden worden	6	3	15	270	binnen afzetting blijven/oogcontact houden met verkeer	0,5	3	15	22,5
Verwijderen wegafzetting	Uitvoerder	Letsel	aangereden worden	6	3	15	270	Oogcontact houden met verkeer. Juiste werkvolgorde: 1) afzetting verwijderen 2) vooraankondiging verwijderen 3) omleiding verwijderen	0,5	3	15	22,5
Orde en Netheid	Uitvoerder	Letsel	Letsel door struikelen, vallen, uitglijden door onnodige obstakels en rommel op de weg	6	6	3	108	Opgeruimd houden wegen	1	3	3	9